



屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.1	巡查地點	萬大大橋與新園田洋村河段		座標	X=193386；Y=2495651	
巡查項目	☐ 例行性巡查 ☐ 預警巡查 ☒ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響						
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)	
沿岸空氣品質 測站現況	大 寮 測 站 【 1 0 時 】	23.0	1.2	203	27	65	
巡查現地量測	現 地 量 測 【 1 0 : 2 1 】 (以攜帶式儀器量測)	26.7	1.1	303	24	70	
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		35.8			3.7		
處理方式與通報作業	1、是否錄影				☒ 有	☐ 無	
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無	
	3、是否進行揚塵預警通報				☒ 有	☐ 無	
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☒ 有	☐ 無	
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被		
目測概估各類比例	54%		40%		6%		
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)				現地巡查照片			
巡查人員：黃育聖							
巡查現況說明：							
1. 因應環境部發布揚塵預報，本日吹拂西北西風，裸露地尚無揚塵情事發生，另查看周邊農地已有植生綠覆並無發現揚塵情勢，另無發現其它污染來源。 2. 該河段現有水覆蓋工法(引水渠道)作為揚塵抑制工法。							



註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.1	巡查地點	雙園大橋河段			座標	X=191690 ; Y=2491886
巡查項目	☐ 例行性巡查 ☐ 預警巡查 ☒ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響						
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)	
沿岸空氣品質 測站現況	林園測站 【10時】	15.0	1.9	288	26	73	
巡查現地量測	現地量測 【10:38】 (以攜帶式儀器量測)	15.5	2.4	305	26	61	
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		19.2			4.0		
處理方式與通報作業	1、是否錄影				☐ 有	☒ 無	
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無	
	3、是否進行揚塵預警通報				☐ 有	☒ 無	
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☐ 有	☒ 無	
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被		
目測概估各類比例	50%		43%		7%		
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)				現地巡查照片			
							
							
							
							
巡查人員：黃育聖							
巡查現況說明：							
1. 因應環境部發布揚塵預警，本日吹拂西北風，裸露地尚無揚塵情事發生，現地無疏濬工程，另查看周邊農地已進行灌溉，無發現其它污染來源。 2. 該河段並無施作揚塵抑制工法。							



註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.1	巡查地點	里港大橋河段		座標	X=196393 ; Y=2521410
巡查項目	☐ 例行性巡查 ☐ 預警巡查 ☒ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響					
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)
沿岸空氣品質測站現況	玉田國小 【11時】	20.0	0.8	150	27	NA
巡查現地量測	現地量測 【11:29】 (以攜帶式儀器量測)	26.3	1.1	317	30	53
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
		42.8			2.4	
處理方式與通報作業	1、是否錄影				☒ 有	☐ 無
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無
	3、是否進行揚塵預警通報				☒ 有	☐ 無
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☒ 有	☐ 無
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被	
目測概估各類比例	51%		42%		7%	
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)			現地巡查照片			
						
						
						
						
巡查人員：黃育聖						
巡查現況說明： - 因應環境部發布揚塵預報，本日吹拂西北風，裸露地尚無揚塵情事發生，現地疏濬工程施作中，另查看周邊區域尚無揚塵情勢。 - 揚塵抑制設施巡查有七河分署施作於里港大橋上游右岸之防風林。						

註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.1	巡查地點	斜張橋河段			座標	X=193337 ; Y= 2517605
巡查項目	☐ 例行性巡查 ☐ 預警巡查 ☒ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響						
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)	
沿岸空氣品質 測站現況	玉田國小 【14時】	34.0	1.1	291	31	NA	
巡查現地量測	現地量測 【14:57】 (以攜帶式儀器量測)	50.1	4.6	187	32	46	
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		62.6			3.6		
28處67理方式與通報作業	1、是否錄影				☒ 有	☐ 無	
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無	
	3、是否進行揚塵預警通報				☒ 有	☐ 無	
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☒ 有	☐ 無	
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被		
目測概估各類比例	50%		47%		3%		
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)				現地巡查照片			
							
							
							
							


巡查人員：黃育聖

巡查現況說明：

- 因應環境部發布揚塵預警，本日吹拂南風，裸露地尚無揚塵情事發生，現地疏濬工程施作中，另查看周邊區域並無發現其它污染來源。
- 該河段現有水覆蓋工法(引水渠道)及防塵網覆蓋作為揚塵抑制工法。



註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.1	巡查地點	攔河堰與高屏大橋河段			座標	X=194342 ; Y=2511370
巡查項目	☐ 例行性巡查 ☐ 預警巡查 ☒ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響						
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)	
沿岸空氣品質測站現況	大樹國中 【15時】	70.0	4.6	188	30	NA	
巡查現地量測	現地量測 【15:18】 (以攜帶式儀器量測)	32.5	4.4	193	32	47	
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		77.3			1.9		
處理方式與通報作業	1、是否錄影				☒ 有	☐ 無	
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無	
	3、是否進行揚塵預警通報				☒ 有	☐ 無	
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☒ 有	☐ 無	
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被		
目測概估各類比例	49%		48%		3%		
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)				現地巡查照片			
							
							
							
							
							
巡查人員：黃育聖							
巡查現況說明： 1. 因應環境部發布揚塵預警，本日吹拂南南西風，裸露地尚無揚塵情事發生，現地疏濬工程有施工，另查看周遭無發現其它污染來源。 2. 揚塵抑制設施巡查有七河分署及屏東縣政府工務處施作於高屏攔河堰上游右岸之果樹碎木工法。							


註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.4	巡查地點	萬大大橋與新園田洋村河段			座標	X=193386 ; Y=2495651		
巡查項目	☒ 例行性巡查 ☐ 預警巡查 ☐ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響								
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)			
沿岸空氣品質測站現況	大 寮 測 站 【 0 9 時 】	62.0	1.3	343	21	85			
巡查現地量測	現 地 量 測 【 0 9 : 0 7 】 (以攜帶式儀器量測)	106.9	0.8	27	20	78			
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				
		112.8			46.8				
處理方式與通報作業	1、是否錄影				☐ 有	☒ 無			
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無			
	3、是否進行揚塵預警通報				☐ 有	☒ 無			
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☐ 有	☒ 無			
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被				
目測概估各類比例	54%		40%		6%				
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)				現地巡查照片					
									
									
									
									
巡查人員：黃育聖									
巡查現況說明： 1. 受到空品不良季節影響PM10 濃度偏高，本日吹拂北北東風，裸露地尚無揚塵情事發生，另查看周邊農地已進行收割並無發現揚塵情勢，另無發現其它污染來源。 2. 該河段現有水覆蓋工法(引水渠道)作為揚塵抑制工法。									

註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.4	巡查地點	雙園大橋河段			座標	X=191690 ; Y=2491886
巡查項目	☒ 例行性巡查 ☐ 預警巡查 ☐ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響						
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)	
沿岸空氣品質 測站現況	林園測站 【09時】	66.0	1.4	30	22	86	
巡查現地量測	現地量測 【09:22】 (以攜帶式儀器量測)	97.8	0.8	55	21	75	
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		105.0			43.9		
處理方式與通報作業	1、是否錄影				☐ 有	☒ 無	
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無	
	3、是否進行揚塵預警通報				☐ 有	☒ 無	
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☐ 有	☒ 無	
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被		
目測概估各類比例	50%		43%		7%		
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)				現地巡查照片			
							
巡查人員：黃育聖							
巡查現況說明：							
1. 受到空品不良季節影響 PM 濃度偏高，本日吹拂東北風，裸露地尚無揚塵情事發生，現地無疏濬工程，另查看周邊農地呈現裸露但土壤保持濕潤，無發現其它污染來源。 2. 該河段並無施作揚塵抑制工法。							



註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.4	巡查地點	攔河堰與高屏大橋河段			座標	X=194342 ; Y=2511370
巡查項目	☒ 例行性巡查 ☐ 預警巡查 ☐ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響						
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)	
沿岸空氣品質測站現況	大樹國中 【10時】	62.0	1.3	347	20	NA	
巡查現地量測	現地量測 【10:04】 (以攜帶式儀器量測)	47.1	0.3	42	23	67	
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		53.2			20.9		
處理方式與通報作業	1、是否錄影				☐ 有	☒ 無	
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無	
	3、是否進行揚塵預警通報				☐ 有	☒ 無	
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☐ 有	☒ 無	
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被		
目測概估各類比例	49%		48%		3%		
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)				現地巡查照片			
							
							
							
巡查人員：黃育聖							
巡查現況說明：							
1. 本日吹拂東北風，裸露地尚無揚塵情事發生，現地疏濬工程有施工，另查看周遭無發現其它污染來源。 2. 揚塵抑制設施巡查有七河分署及屏東縣政府工務處施作於高屏攔河堰上游右岸之果樹碎木工法。							

註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.4	巡查地點	斜張橋河段			座標	X=193337 ; Y= 2517605				
巡查項目	☒ 例行性巡查 ☐ 預警巡查 ☐ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響										
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)					
沿岸空氣品質測站現況	玉田國小 【10時】	45.0	1.0	15	20	NA					
巡查現地量測	現地量測 【10:15】 (以攜帶式儀器量測)	75.0	1.3	47	23	69					
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)						
		90.2			10.7						
28處67理方式與通報作業	1、是否錄影				☐ 有	☒ 無					
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無					
	3、是否進行揚塵預警通報				☐ 有	☒ 無					
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☐ 有	☒ 無					
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被						
目測概估各類比例	50%		47%		3%						
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)				現地巡查照片							
											
											
											
											
巡查人員：黃育聖											
巡查現況說明： - 本日吹拂東北風，裸露地尚無揚塵情事發生，現地疏濬工程施作中，另查看周邊區域並無發現其它污染來源。 - 該河段現有水覆蓋工法(引水渠道)及防塵網覆蓋作為揚塵抑制工法。											



註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.4	巡查地點	里港大橋河段			座標	X=196393 ; Y=2521410				
巡查項目	☒ 例行性巡查 ☐ 預警巡查 ☐ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響										
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)					
沿岸空氣品質測站現況	玉田國小 【10時】	45.0	1.0	15	20	NA					
巡查現地量測	現地量測 【10:35】 (以攜帶式儀器量測)	49.5	0.5	39	23	69					
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)						
		66.9			8.3						
處理方式與通報作業	1、是否錄影				☐ 有	☒ 無					
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無					
	3、是否進行揚塵預警通報				☐ 有	☒ 無					
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☐ 有	☒ 無					
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被						
目測概估各類比例	51%		42%		7%						
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)				現地巡查照片							
											
											
											
巡查人員：黃育聖											
巡查現況說明： 1. 本日吹拂東北風，裸露地尚無揚塵情事發生，現地疏濬工程施作中，另查看周邊區域尚無揚塵情勢。 2. 揚塵抑制設施巡查有七河分署施作於里港大橋上游右岸之防風林。											

註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.10	巡查地點	萬大大橋與新園田洋村河段			座標	X=193386 ; Y=2495651				
巡查項目	☒ 例行性巡查 ☐ 預警巡查 ☐ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響										
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)					
沿岸空氣品質 測站現況	大 寮 測 站 【 0 9 時 】	50.0	0.6	9	19	67					
巡查現地量測	現 地 量 測 【 0 9 : 1 2 】 (以攜帶式儀器量測)	34.9	1.0	349	18	62					
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)						
		45.4			7.5						
處理方式與通報作業	1、是否錄影				☐ 有	☒ 無					
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無					
	3、是否進行揚塵預警通報				☐ 有	☒ 無					
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☐ 有	☒ 無					
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被						
目測概估各類比例	57%		37%		6%						
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)				現地巡查照片							
											
											
											
											
巡查人員：黃育聖											
巡查現況說明： 1. 本日吹拂北風，裸露地尚無揚塵情事發生，另查看周邊農地已進行收割並無發現揚塵情勢，另無發現其它污染來源。 2. 該河段現有水覆蓋工法(引水渠道)作為揚塵抑制工法。											

註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.10	巡查地點	雙園大橋河段			座標	X=191690 ; Y=2491886
巡查項目	☒ 例行性巡查 ☐ 預警巡查 ☐ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響						
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)	
沿岸空氣品質 測站現況	林園測站 【09時】	47.0	0.9	37	20	68	
巡查現地量測	現地量測 【09:28】 (以攜帶式儀器量測)	36.6	1.0	67	20	59	
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		45.9			8.2		
處理方式與通報作業	1、是否錄影				☐ 有	☒ 無	
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無	
	3、是否進行揚塵預警通報				☐ 有	☒ 無	
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☐ 有	☒ 無	
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被		
目測概估各類比例	53%		40%		7%		
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)				現地巡查照片			
							
							
							
							
							
							
巡查人員：黃育聖							
巡查現況說明： 1. 本日吹拂東北東風，裸露地尚無揚塵情事發生，現地無疏濬工程，另查看周邊農地呈現裸露但土壤保持濕潤，無發現其它污染源。 2. 該河段並無施作揚塵抑制工法。							

註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.10	巡查地點	里港大橋河段			座標	X=196393 ; Y=2521410
巡查項目	☒ 例行性巡查 ☐ 預警巡查 ☐ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響						
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)	
沿岸空氣品質測站現況	玉田國小 【14時】	NA	NA	NA	NA	NA	
巡查現地量測	現地量測 【14:39】 (以攜帶式儀器量測)	39.2	1.6	352	22	51	
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
		42.9				6.3	
處理方式與通報作業	1、是否錄影				☐ 有	☒ 無	
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無	
	3、是否進行揚塵預警通報				☐ 有	☒ 無	
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☐ 有	☒ 無	
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被		
目測概估各類比例	54%		39%		7%		
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)				現地巡查照片			
							
							
							
巡查人員：黃育聖							
巡查現況說明：							
1. 本日吹拂北風，裸露地尚無揚塵情事發生，現地疏濬工程施作中，另查看周邊區域尚無揚塵情勢。							
2. 揚塵抑制設施巡查有七河分署施作於里港大橋上游右岸之防風林。							

註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.10	巡查地點	斜張橋河段			座標	X=193337 ; Y= 2517605
巡查項目	☒ 例行性巡查 ☐ 預警巡查 ☐ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響						
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)	
沿岸空氣品質測站現況	玉田國小 【15時】	47.0	1.4	340	18	NA	
巡查現地量測	現地量測 【15:41】 (以攜帶式儀器量測)	41.8	1.9	307	20	54	
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		50.2			7.3		
28處67理方式與通報作業	1、是否錄影				☐ 有	☒ 無	
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無	
	3、是否進行揚塵預警通報				☐ 有	☒ 無	
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☐ 有	☒ 無	
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被		
目測概估各類比例	53%		44%		3%		
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)				現地巡查照片			
巡查人員：黃育聖							
巡查現況說明：							
1. 本日吹拂西北風，裸露地尚無揚塵情事發生，現地疏濬工程施作中，另查看周邊區域並無發現其它污染來源。 2. 該河段現有水覆蓋工法(引水渠道)及防塵網覆蓋作為揚塵抑制工法。							

註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.10	巡查地點	攔河堰與高屏大橋河段		座標	X=194342 ; Y=2511370
巡查項目	☒ 例行性巡查 ☐ 預警巡查 ☐ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響					
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)
沿岸空氣品質測站現況	大樹國中 【15時】	62.0	1.6	344	19	NA
巡查現地量測	現地量測 【15:54】 (以攜帶式儀器量測)	37.5	1.0	284	20	57
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
		43.1			7.4	
處理方式與通報作業	1、是否錄影				☐ 有	☒ 無
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無
	3、是否進行揚塵預警通報				☐ 有	☒ 無
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☐ 有	☒ 無
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被	
目測概估各類比例	52%		45%		3%	
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)				現地巡查照片		
						
						
						
巡查人員：黃育聖						
巡查現況說明：						
1. 本日吹拂西北西風，裸露地尚無揚塵情事發生，現地疏濬工程有施工，另查看周遭無發現其它污染來源。 2. 揚塵抑制設施巡查有七河分署及屏東縣政府工務處施作於高屏攔河堰上游右岸之果樹碎木工法。						



註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.11	巡查地點	攔河堰與高屏大橋河段		座標	X=194342 ; Y=2511370
巡查項目	☒ 例行性巡查 ☐ 預警巡查 ☐ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響					
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)
沿岸空氣品質測站現況	大樹國中 【09時】	70.0	0.7	61	20	NA
巡查現地量測	現地量測 【09:13】 (以攜帶式儀器量測)	38.9	0.4	100	20	60
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
		48.7			9.3	
處理方式與通報作業	1、是否錄影				☐ 有	☒ 無
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無
	3、是否進行揚塵預警通報				☐ 有	☒ 無
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☐ 有	☒ 無
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被	
目測概估各類比例	52%		45%		3%	
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)				現地巡查照片		
						
						
						
						
						
巡查人員：黃育聖						
巡查現況說明： 1. 本日吹拂東風，裸露地尚無揚塵情事發生，現地疏濬工程有施工，另查看周遭無發現其它污染來源。 2. 揚塵抑制設施巡查有七河分署及屏東縣政府工務處施作於高屏攔河堰上游右岸之果樹碎木工法。						

註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.11	巡查地點	斜張橋河段			座標	X=193337 ; Y= 2517605
巡查項目	☒ 例行性巡查 ☐ 預警巡查 ☐ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響						
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)	
沿岸空氣品質測站現況	玉田國小 【09時】	81.0	0.7	46	20	NA	
巡查現地量測	現地量測 【09:24】 (以攜帶式儀器量測)	36.6	0.1	97	23	53	
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		51.4			5.5		
28處67理方式與通報作業	1、是否錄影				☐ 有	☒ 無	
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無	
	3、是否進行揚塵預警通報				☐ 有	☒ 無	
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☐ 有	☒ 無	
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被		
目測概估各類比例	53%		44%		3%		
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)				現地巡查照片			
							
							
							
							
							
							
巡查人員：黃育聖							
巡查現況說明： 1. 本日吹拂東風，裸露地尚無揚塵情事發生，現地疏濬工程施作中，另查看周邊區域並無發現其它污染來源。 2. 該河段現有水覆蓋工法(引水渠道)及防塵網覆蓋作為揚塵抑制工法。							



註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.11	巡查地點	里港大橋河段			座標	X=196393 ; Y=2521410				
巡查項目	☒ 例行性巡查 ☐ 預警巡查 ☐ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響										
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)					
沿岸空氣品質測站現況	玉田國小 【09時】	81.0	0.7	46	20	NA					
巡查現地量測	現地量測 【09:51】 (以攜帶式儀器量測)	65.4	0.2	134	25	47					
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)						
		75.8			7.8						
處理方式與通報作業	1、是否錄影				☐ 有	☒ 無					
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無					
	3、是否進行揚塵預警通報				☐ 有	☒ 無					
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☐ 有	☒ 無					
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被						
目測概估各類比例	54%		39%		7%						
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)				現地巡查照片							
				 							
								 			
巡查人員：黃育聖											
巡查現況說明：											
1. 本日吹拂東南風，裸露地尚無揚塵情事發生，現地疏濬工程施作中，另查看周邊區域尚無揚塵情勢。											
2. 揚塵抑制設施巡查有七河分署施作於里港大橋上游右岸之防風林。											



註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.11	巡查地點	萬大大橋與新園田洋村河段			座標	X=193386 ; Y=2495651
巡查項目	☒ 例行性巡查 ☐ 預警巡查 ☐ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響						
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)	
沿岸空氣品質 測站現況	大 寮 測 站 【 1 4 時 】	47.0	1.9	311	27	44	
巡查現地量測	現 地 量 測 【 1 4 : 3 3 】 (以攜帶式儀器量測)	31.6	4.5	278	33	34	
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		45.8			3.0		
處理方式與通報作業	1、是否錄影				☐ 有	☒ 無	
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無	
	3、是否進行揚塵預警通報				☐ 有	☒ 無	
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☐ 有	☒ 無	
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被		
目測概估各類比例	57%		37%		6%		
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)				現地巡查照片			
							
							
							
							
巡查人員：黃育聖							
巡查現況說明：							
1. 本日吹拂西風，裸露地尚無揚塵情事發生，另查看周邊農地已有植生綠覆並無發現揚塵情勢，另無發現其它污染來源。							
2. 該河段現有水覆蓋工法(引水渠道)作為揚塵抑制工法。							

註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.11	巡查地點	雙園大橋河段		座標	X=191690 ; Y=2491886	
巡查項目	☒ 例行性巡查 ☐ 預警巡查 ☐ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響						
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)	
沿岸空氣品質 測站現況	林園測站 【15時】	37.0	3.0	287	25	58	
巡查現地量測	現地量測 【15:05】 (以攜帶式儀器量測)	23.5	2.4	258	29	40	
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		29.1			3.0		
處理方式與通報作業	1、是否錄影				☐ 有	☒ 無	
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無	
	3、是否進行揚塵預警通報				☐ 有	☒ 無	
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☐ 有	☒ 無	
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被		
目測概估各類比例	53%		40%		7%		
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)				現地巡查照片			
							
							
							
							
							
							
							

巡查人員：黃育聖

巡查現況說明：

- 本日吹拂西南西風，裸露地尚無揚塵情事發生，現地無疏濬工程，另查看周邊農地呈現裸露但土壤保持濕潤，無發現其它污染源。
- 該河段並無施作揚塵抑制工法。

註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.12	巡查地點	萬大大橋與新園田洋村河段			座標	X=193386 ; Y=2495651
巡查項目	☐ 例行性巡查 ☒ 預警巡查 ☐ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響						
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)	
沿岸空氣品質測站現況	大寮測站 【08時】	52.0	1.0	346	21	64	
巡查現地量測	現地量測 【08:43】 (以攜帶式儀器量測)	53.4	2.0	11	18	65	
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		62.3			8.5		
處理方式與通報作業	1、是否錄影				☒ 有	☐ 無	
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無	
	3、是否進行揚塵預警通報				☒ 有	☐ 無	
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☒ 有	☐ 無	
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被		
目測概估各類比例	57%		37%		6%		
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)				現地巡查照片			
巡查人員：黃育聖							
巡查現況說明：							
1. 因應環境部發布揚塵預警，本日吹拂北風，裸露地尚無揚塵情事發生，另查看周邊農地已有植生綠覆並無發現揚塵情勢，另無發現其它污染來源。 2. 該河段現有水覆蓋工法(引水渠道)作為揚塵抑制工法。							

註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.12	巡查地點	雙園大橋河段			座標	X=191690 ; Y=2491886
巡查項目	☐ 例行性巡查 ☒ 預警巡查 ☐ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響						
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)	
沿岸空氣品質測站現況	林園測站 【09時】	44.0	0.8	32	24	58	
巡查現地量測	現地量測 【09:01】 (以攜帶式儀器量測)	45.9	0.7	359	22	56	
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		59.8			5.6		
處理方式與通報作業	1、是否錄影				☒ 有	☐ 無	
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無	
	3、是否進行揚塵預警通報				☒ 有	☐ 無	
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☒ 有	☐ 無	
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被		
目測概估各類比例	53%		40%		7%		
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)				現地巡查照片			
巡查人員：黃育聖							
巡查現況說明： 1. 因應環境部發布揚塵預警，本日吹拂北風，裸露地尚無揚塵情事發生，現地無疏濬工程，另查看周邊農地呈現裸露但土壤保持濕潤，無發現其它污染來源。 2. 該河段並無施作揚塵抑制工法。							

註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.12	巡查地點	里港大橋河段		座標	X=196393；Y=2521410	
巡查項目	☐ 例行性巡查 ☒ 預警巡查 ☐ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響						
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)	
沿岸空氣品質測站現況	玉田國小 【11時】	51.0	1.2	347	26	NA	
巡查現地量測	現地量測 【11:03】 (以攜帶式儀器量測)	31.5	0.9	333	28	41	
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		40.4			3.1		
處理方式與通報作業	1、是否錄影				☒ 有	☐ 無	
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無	
	3、是否進行揚塵預警通報				☒ 有	☐ 無	
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☒ 有	☐ 無	
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被		
目測概估各類比例	54%		39%		7%		
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)				現地巡查照片			
							
巡查人員：黃育聖							
巡查現況說明： 1. 因應環境部發布揚塵預警，本日吹拂北北西風，裸露地尚無揚塵情事發生，現地疏濬工程施作中，另查看周邊區域尚無揚塵情勢。 2. 揚塵抑制設施巡查有七河分署施作於里港大橋上游右岸之防風林。							


註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.12	巡查地點	斜張橋河段			座標	X=193337 ; Y= 2517605
巡查項目	☐ 例行性巡查 ☒ 預警巡查 ☐ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響						
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)	
沿岸空氣品質測站現況	玉田國小 【14時】	42.0	1.5	323	29	NA	
巡查現地量測	現地量測 【14:13】 (以攜帶式儀器量測)	26.0	2.0	350	27	33	
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		39.5			2.5		
28處67理方式與通報作業	1、是否錄影				☒ 有	☐ 無	
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無	
	3、是否進行揚塵預警通報				☒ 有	☐ 無	
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☒ 有	☐ 無	
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被		
目測概估各類比例	53%		44%		3%		
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)				現地巡查照片			
							
							
							
							
							
							
巡查人員：黃育聖							
巡查現況說明： - 因應環境部發布揚塵預警，本日吹拂北風，裸露地有發現些許間歇性河道內揚塵情事發生，現地疏濬工程施作中，另查看周邊區域並無發現其它污染來源。 - 該河段現有水覆蓋工法(引水渠道)及防塵網覆蓋作為揚塵抑制工法。							

註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.12	巡查地點	攔河堰與高屏大橋河段		座標	X=194342 ; Y=2511370	
巡查項目	☐ 例行性巡查 ☒ 預警巡查 ☐ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響						
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)	
沿岸空氣品質測站現況	大樹國中 【14時】	52.0	2.2	336	29	NA	
巡查現地量測	現地量測 【14:27】 (以攜帶式儀器量測)	25.9	2.1	358	29	31	
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		33.3			2.4		
處理方式與通報作業	1、是否錄影				☒ 有	☐ 無	
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無	
	3、是否進行揚塵預警通報				☒ 有	☐ 無	
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☒ 有	☐ 無	
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被		
目測概估各類比例	52%		45%		3%		
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)				現地巡查照片			
							
							
							
							
							
							
							
							

巡查人員：黃育聖

巡查現況說明：

- 因應環境部發布揚塵預警，本日吹拂北風，裸露地有發現些許間歇性河道內揚塵情事發生，現地疏濬工程有施工，另查看周遭無發現其它污染來源。
- 揚塵抑制設施巡查有七河分署及屏東縣政府工務處施作於高屏攔河堰上游右岸之果樹碎木工法。



註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.16	巡查地點	攔河堰與高屏大橋河段			座標	X=194342 ; Y=2511370				
巡查項目	☒ 例行性巡查 ☐ 預警巡查 ☐ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響										
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)					
沿岸空氣品質測站現況	大樹國中 【08時】	52.0	0.6	19	19	NA					
巡查現地量測	現地量測 【08:48】 (以攜帶式儀器量測)	51.9	0.2	51	19	57					
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)						
		61.9			7.2						
處理方式與通報作業	1、是否錄影				☐ 有	☒ 無					
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無					
	3、是否進行揚塵預警通報				☐ 有	☒ 無					
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☐ 有	☒ 無					
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被						
目測概估各類比例	52%		45%		3%						
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)				現地巡查照片							
											
											
											
巡查人員：黃育聖											
巡查現況說明： 1. 本日吹拂東北風，裸露地尚未發現揚塵情事發生，現地疏濬工程有施工，另查看周遭無發現其它污染來源。 2. 揚塵抑制設施巡查有七河分署及屏東縣政府工務處施作於高屏攔河堰上游右岸之果樹碎木工法。											



註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.16	巡查地點	斜張橋河段			座標	X=193337 ; Y= 2517605				
巡查項目	☒ 例行性巡查 ☐ 預警巡查 ☐ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響										
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)					
沿岸空氣品質 測站現況	玉田國小 【09時】	73.0	0.6	133	23	NA					
巡查現地量測	現地量測 【09:00】 (以攜帶式儀器量測)	40.9	0.4	261	23	47					
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)						
		47.4			5.8						
28處67理方式與通報作業	1、是否錄影				☐ 有	☒ 無					
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無					
	3、是否進行揚塵預警通報				☐ 有	☒ 無					
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☐ 有	☒ 無					
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被						
目測概估各類比例	53%		44%		3%						
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)				現地巡查照片							
											
											
											
											
巡查人員：黃育聖											
巡查現況說明： 1. 本日吹拂西風，裸露地尚未發現揚塵情事發生，現地疏濬工程施作中，另查看周邊區域並無發現其它污染來源。 2. 該河段現有水覆蓋工法(引水渠道)及防塵網覆蓋作為揚塵抑制工法。											



註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.16	巡查地點	里港大橋河段		座標	X=196393 ; Y=2521410
巡查項目	☒ 例行性巡查 ☐ 預警巡查 ☐ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響					
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)
沿岸空氣品質測站現況	玉田國小 【09時】	73.0	0.6	133	23	NA
巡查現地量測	現地量測 【09:23】 (以攜帶式儀器量測)	72.2	1.2	186	25	40
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
		81.1			5.4	
處理方式與通報作業	1、是否錄影				☐ 有	☒ 無
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無
	3、是否進行揚塵預警通報				☐ 有	☒ 無
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☐ 有	☒ 無
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被	
目測概估各類比例	54%		39%		7%	
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)			現地巡查照片			
						
						
						
						
巡查人員：黃育聖						
巡查現況說明： 1. 本日吹拂南風，裸露地尚無揚塵情事發生，現地疏濬工程施作中，另查看周邊區域尚無揚塵情勢。 2. 揚塵抑制設施巡查有七河分署施作於里港大橋上游右岸之防風林。						

註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.16	巡查地點	萬大大橋與新園田洋村河段		座標	X=193386 ; Y=2495651
巡查項目	☒ 例行性巡查 ☐ 預警巡查 ☐ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響					
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)
沿岸空氣品質測站現況	大寮測站 【10時】	35.0	0.9	351	26	35
巡查現地量測	現地量測 【10:02】 (以攜帶式儀器量測)	23.9	2.7	5	27	34
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
		27.2			3.6	
處理方式與通報作業	1、是否錄影				☐ 有	☒ 無
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無
	3、是否進行揚塵預警通報				☐ 有	☒ 無
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☐ 有	☒ 無
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被	
目測概估各類比例	57%		37%		6%	
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)			現地巡查照片			
						
						
						
						
巡查人員：黃育聖						
巡查現況說明： - 本日吹拂北風，裸露地尚無揚塵情事發生，另查看周邊農地已有植生綠覆並無發現揚塵情勢，另無發現其它污染來源。 - 該河段現有水覆蓋工法(引水渠道)作為揚塵抑制工法。						



註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.16	巡查地點	雙園大橋河段			座標	X=191690 ; Y=2491886
巡查項目	☒ 例行性巡查 ☐ 預警巡查 ☐ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響						
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)	
沿岸空氣品質 測站現況	林園測站 【10時】	47.0	2.1	260	26	48	
巡查現地量測	現地量測 【10:13】 (以攜帶式儀器量測)	38.4	1.7	76	27	36	
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		50.0			5.2		
處理方式與通報作業	1、是否錄影				☐ 有	☒ 無	
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無	
	3、是否進行揚塵預警通報				☐ 有	☒ 無	
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☐ 有	☒ 無	
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被		
目測概估各類比例	53%		40%		7%		
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)				現地巡查照片			
							
巡查人員：黃育聖							
巡查現況說明：							
1. 本日吹拂東北東風，裸露地尚無揚塵情事發生，現地無疏濬工程，另查看周邊農地呈現裸露但土壤保持濕潤，無發現其它污染源。 2. 該河段並無施作揚塵抑制工法。							


註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.18	巡查地點	攔河堰與高屏大橋河段		座標	X=194342; Y=2511370
巡查項目	☒ 例行性巡查 ☐ 預警巡查 ☐ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響					
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)
沿岸空氣品質測站現況	大樹國中 【09時】	61.0	0.8	19	23	NA
巡查現地量測	現地量測 【09:08】 (以攜帶式儀器量測)	72.3	1.1	79	23	49
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
		100.8			6.6	
處理方式與通報作業	1、是否錄影				☐ 有	☒ 無
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無
	3、是否進行揚塵預警通報				☐ 有	☒ 無
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☐ 有	☒ 無
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被	
目測概估各類比例	55%		42%		3%	
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)			現地巡查照片			
						
						
						
						
巡查人員：黃育聖						
巡查現況說明： 1. 本日吹拂東風，裸露地尚未發現揚塵情事發生，現地疏濬工程有施工，另查看周遭無發現其它污染來源。 2. 揚塵抑制設施巡查有七河分署及屏東縣政府工務處施作於高屏攔河堰上游右岸之果樹碎木工法。						

註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.18	巡查地點	斜張橋河段			座標	X=193337 ; Y= 2517605
巡查項目	☒ 例行性巡查 ☐ 預警巡查 ☐ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響						
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)	
沿岸空氣品質測站現況	玉田國小 【09時】	130.0	1.0	35	23	NA	
巡查現地量測	現地量測 【09:19】 (以攜帶式儀器量測)	58.8	0.4	99	26	42	
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		74.7			5.5		
28處67理方式與通報作業	1、是否錄影				☐ 有	☒ 無	
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無	
	3、是否進行揚塵預警通報				☐ 有	☒ 無	
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☐ 有	☒ 無	
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被		
目測概估各類比例	56%		41%		3%		
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)				現地巡查照片			
							
							
							
							
							
巡查人員：黃育聖							
巡查現況說明： 1. 本日吹拂東風，裸露地尚未發現揚塵情事發生，現地疏濬工程施作中，另查看周邊區域並無發現其它污染來源。 2. 該河段現有水覆蓋工法(引水渠道)及防塵網覆蓋作為揚塵抑制工法。							

註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.18	巡查地點	里港大橋河段			座標	X=196393 ; Y=2521410				
巡查項目	☒ 例行性巡查 ☐ 預警巡查 ☐ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響										
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)					
沿岸空氣品質測站現況	玉田國小 【09時】	130.0	1.0	35	23	NA					
巡查現地量測	現地量測 【09:44】 (以攜帶式儀器量測)	37.7	1.3	166	28	37					
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)						
		42.2			3.6						
處理方式與通報作業	1、是否錄影				☐ 有	☒ 無					
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無					
	3、是否進行揚塵預警通報				☐ 有	☒ 無					
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☐ 有	☒ 無					
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被						
目測概估各類比例	57%		36%		7%						
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)				現地巡查照片							
				 							
								 			
巡查人員：黃育聖											
巡查現況說明：											
1. 本日吹拂南南東風，裸露地尚無揚塵情事發生，現地疏濬工程施作中，另查看周邊區域尚無揚塵情勢。											
2. 揚塵抑制設施巡查有七河分署施作於里港大橋上游右岸之防風林。											

註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.18	巡查地點	萬大大橋與新園田洋村河段			座標	X=193386 ; Y=2495651
巡查項目	☒ 例行性巡查 ☐ 預警巡查 ☐ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響						
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)	
沿岸空氣品質測站現況	大寮測站 【14時】	44.0	2.3	210	28	51	
巡查現地量測	現地量測 【14:48】 (以攜帶式儀器量測)	33.2	2.9	231	35	37	
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		48.4			3.0		
處理方式與通報作業	1、是否錄影				☐ 有	☒ 無	
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無	
	3、是否進行揚塵預警通報				☐ 有	☒ 無	
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☐ 有	☒ 無	
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被		
目測概估各類比例	60%		34%		6%		
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)				現地巡查照片			
							
							
							
							
							
巡查人員：黃育聖							
巡查現況說明： 1. 本日吹拂西南風，裸露地尚無揚塵情事發生，另查看周邊農地已有植生綠覆並無發現揚塵情勢，另無發現其它污染來源。 2. 該河段現有水覆蓋工法(引水渠道)作為揚塵抑制工法。							

註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.18	巡查地點	雙園大橋河段			座標	X=191690 ; Y=2491886
巡查項目	☒ 例行性巡查 ☐ 預警巡查 ☐ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響						
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)	
沿岸空氣品質 測站現況	林園測站 【15時】	24.0	3.0	192	27	65	
巡查現地量測	現地量測 【15:12】 (以攜帶式儀器量測)	26.3	0.5	213	32	42	
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		31.7			2.9		
處理方式與通報作業	1、是否錄影				☐ 有	☒ 無	
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無	
	3、是否進行揚塵預警通報				☐ 有	☒ 無	
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☐ 有	☒ 無	
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被		
目測概估各類比例	56%		37%		7%		
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)				現地巡查照片			
							
巡查人員：黃育聖							
巡查現況說明：							
1. 本日吹拂南南西風，裸露地尚無揚塵情事發生，現地無疏濬工程，另查看周邊農地呈現裸露但土壤保持濕潤，無發現其它污染源。 2. 該河段並無施作揚塵抑制工法。							



註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.23	巡查地點	萬大大橋與新園田洋村河段			座標	X=193386；Y=2495651
巡查項目	☒ 例行性巡查 ☐ 預警巡查 ☐ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響						
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)	
沿岸空氣品質測站現況	大寮測站 【09時】	31.0	0.7	100	27	61	
巡查現地量測	現地量測 【09:14】 (以攜帶式儀器量測)	34.4	1.1	82	25	66	
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		46.0			5.7		
處理方式與通報作業	1、是否錄影				☐ 有	☒ 無	
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無	
	3、是否進行揚塵預警通報				☐ 有	☒ 無	
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☐ 有	☒ 無	
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被		
目測概估各類比例	60%		34%		6%		
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)				現地巡查照片			
巡查人員：黃育聖							
巡查現況說明：							
1. 本日吹拂東風，裸露地尚無揚塵情事發生，另查看周邊農地已有植生綠覆並無發現揚塵情勢，另無發現其它污染來源。 2. 該河段現有水覆蓋工法(引水渠道)作為揚塵抑制工法。							



註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.23	巡查地點	雙園大橋河段			座標	X=191690 ; Y=2491886
巡查項目	☒ 例行性巡查 ☐ 預警巡查 ☐ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響						
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)	
沿岸空氣品質測站現況	林園測站 【09時】	37.0	1.7	170	27	69	
巡查現地量測	現地量測 【09:31】 (以攜帶式儀器量測)	40.2	0.5	14	27	58	
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		53.9			5.7		
處理方式與通報作業	1、是否錄影				☐ 有	☒ 無	
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無	
	3、是否進行揚塵預警通報				☐ 有	☒ 無	
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☐ 有	☒ 無	
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被		
目測概估各類比例	56%		37%		7%		
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)				現地巡查照片			
							
							
							
							
巡查人員：黃育聖							
巡查現況說明： 1. 本日吹拂北北東風，裸露地尚無揚塵情事發生，現地無疏濬工程，另查看周邊農地呈現裸露但土壤保持濕潤，無發現其它污染源。 2. 該河段並無施作揚塵抑制工法。							



註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.23	巡查地點	攔河堰與高屏大橋河段			座標	X=194342; Y=2511370				
巡查項目	☒ 例行性巡查 ☐ 預警巡查 ☐ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響										
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)					
沿岸空氣品質測站現況	大樹國中 【10時】	74.0	1.0	114	28	NA					
巡查現地量測	現地量測 【10:20】 (以攜帶式儀器量測)	30.8	0.7	341	30	46					
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)						
		39.4			4.8						
處理方式與通報作業	1、是否錄影				☐ 有	☒ 無					
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無					
	3、是否進行揚塵預警通報				☐ 有	☒ 無					
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☐ 有	☒ 無					
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被						
目測概估各類比例	55%		42%		3%						
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)				現地巡查照片							
											
											
											
											
巡查人員：黃育聖											
巡查現況說明： 1. 本日吹拂北北西風，裸露地尚未發現揚塵情事發生，現地疏濬工程有施工，另查看周遭無發現其它污染來源。 2. 揚塵抑制設施巡查有七河分署及屏東縣政府工務處施作於高屏攔河堰上游右岸之果樹碎木工法。											



註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.23	巡查地點	斜張橋河段			座標	X=193337 ; Y= 2517605
巡查項目	☒ 例行性巡查 ☐ 預警巡查 ☐ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響						
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)	
沿岸空氣品質測站現況	玉田國小 【10時】	67.0	0.8	162	29	NA	
巡查現地量測	現地量測 【10:31】 (以攜帶式儀器量測)	34.1	0.4	42	32	43	
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		43.4			4.0		
28處67理方式與通報作業	1、是否錄影				☐ 有	☒ 無	
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無	
	3、是否進行揚塵預警通報				☐ 有	☒ 無	
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☐ 有	☒ 無	
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被		
目測概估各類比例	56%		41%		3%		
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)				現地巡查照片			
							
							
							
							
巡查人員：黃育聖							
巡查現況說明：							
1. 本日吹拂東北風，裸露地尚未發現揚塵情事發生，現地疏濬工程施作中，另查看周邊區域並無發現其它污染來源。							
2. 該河段現有水覆蓋工法(引水渠道)及防塵網覆蓋作為揚塵抑制工法。							



註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.23	巡查地點	里港大橋河段		座標	X=196393 ; Y=2521410
巡查項目	☒ 例行性巡查 ☐ 預警巡查 ☐ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響					
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)
沿岸空氣品質測站現況	玉田國小 【10時】	67.0	0.8	162	29	NA
巡查現地量測	現地量測 【10:55】 (以攜帶式儀器量測)	64.2	1.1	103	32	43
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
		76.1			5.3	
處理方式與通報作業	1、是否錄影				☐ 有	☒ 無
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無
	3、是否進行揚塵預警通報				☐ 有	☒ 無
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☐ 有	☒ 無
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被	
目測概估各類比例	57%		36%		7%	
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)			現地巡查照片			
						
						
						
						
巡查人員：黃育聖						
巡查現況說明： 1. 本日吹拂東南東風，裸露地尚無揚塵情事發生，現地疏濬工程施作中，另查看周邊區域尚無揚塵情勢。 2. 揚塵抑制設施巡查有七河分署施作於里港大橋上游右岸之防風林。						

註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.25	巡查地點	萬大大橋與新園田洋村河段			座標	X=193386 ; Y=2495651				
巡查項目	☒ 例行性巡查 ☐ 預警巡查 ☐ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響										
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)					
沿岸空氣品質 測站現況	大 寮 測 站 【 0 9 時 】	44.0	2.1	344	27	62					
巡查現地量測	現 地 量 測 【 0 9 : 1 5 】 (以攜帶式儀器量測)	44.7	4.1	346	28	54					
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)						
		61.6			6.2						
處理方式與通報作業	1、是否錄影				☐ 有	☒ 無					
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無					
	3、是否進行揚塵預警通報				☐ 有	☒ 無					
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☐ 有	☒ 無					
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被						
目測概估各類比例	60%		34%		6%						
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)				現地巡查照片							
											
											
											
											
巡查人員：黃育聖											
巡查現況說明： - 本日吹拂北北西風，裸露地尚無揚塵情事發生，另查看周邊農地已有植生綠覆並無發現揚塵情勢，另無發現其它污染來源。 - 該河段現有水覆蓋工法(引水渠道)作為揚塵抑制工法。											




註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.25	巡查地點	雙園大橋河段			座標	X=191690 ; Y=2491886
巡查項目	☒ 例行性巡查 ☐ 預警巡查 ☐ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響						
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)	
沿岸空氣品質 測站現況	林園測站 【09時】	40.0	2.6	339	28	63	
巡查現地量測	現地量測 【09:41】 (以攜帶式儀器量測)	32.6	0.1	282	29	53	
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		38.2			6.7		
處理方式與通報作業	1、是否錄影				☐ 有	☒ 無	
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無	
	3、是否進行揚塵預警通報				☐ 有	☒ 無	
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☐ 有	☒ 無	
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被		
目測概估各類比例	56%		37%		7%		
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)				現地巡查照片			
							
							
							
				巡查人員：黃育聖			
				巡查現況說明：			
				1. 本日吹拂西北西風，裸露地尚無揚塵情事發生，現地無疏濬工程，另查看周邊農地呈現裸露但土壤保持濕潤，無發現其它污染源。 2. 該河段並無施作揚塵抑制工法。			



註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.25	巡查地點	攔河堰與高屏大橋河段		座標	X=194342 ; Y=2511370
巡查項目	☒ 例行性巡查 ☐ 預警巡查 ☐ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響					
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)
沿岸空氣品質測站現況	大樹國中 【10時】	57.0	1.9	2	27	NA
巡查現地量測	現地量測 【10:40】 (以攜帶式儀器量測)	23.7	0.8	4	31	47
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
		28.2			4.9	
處理方式與通報作業	1、是否錄影				☐ 有	☒ 無
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無
	3、是否進行揚塵預警通報				☐ 有	☒ 無
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☐ 有	☒ 無
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被	
目測概估各類比例	55%		42%		3%	
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)			現地巡查照片			
						
						
						
						
巡查人員：黃育聖						
巡查現況說明： 1. 本日吹拂北風，裸露地尚未發現揚塵情事發生，現地疏濬工程有施工，另查看周遭無發現其它污染來源。 2. 揚塵抑制設施巡查有七河分署及屏東縣政府工務處施作於高屏攔河堰上游右岸之果樹碎木工法。						

註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.25	巡查地點	斜張橋河段			座標	X=193337 ; Y= 2517605
巡查項目	☒ 例行性巡查 ☐ 預警巡查 ☐ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響						
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)	
沿岸空氣品質測站現況	玉田國小 【10時】	41.0	1.6	333	28	NA	
巡查現地量測	現地量測 【10:51】 (以攜帶式儀器量測)	22.3	2.9	341	32	45	
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		26.2			4.7		
28處67理方式與通報作業	1、是否錄影				☐ 有	☒ 無	
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無	
	3、是否進行揚塵預警通報				☐ 有	☒ 無	
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☐ 有	☒ 無	
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被		
目測概估各類比例	56%		41%		3%		
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)				現地巡查照片			
							
							
							
							
巡查人員：黃育聖							
巡查現況說明：							
1. 本日吹拂北北西風，裸露地尚未發現揚塵情事發生，現地疏濬工程施作中，另查看周邊區域並無發現其它污染來源。							
2. 該河段現有水覆蓋工法(引水渠道)及防塵網覆蓋作為揚塵抑制工法。							

註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。

屏東縣高屏溪河川揚塵巡查表單

巡查日期	115.3.25	巡查地點	里港大橋河段		座標	X=196393 ; Y=2521410					
巡查項目	☒ 例行性巡查 ☐ 預警巡查 ☐ 高屏溪河川揚塵事件 ☐ 大陸沙塵暴影響										
測站類別	時間	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	風速(m/s)	風向(度)	溫度(°C)	相對溼度(%)					
沿岸空氣品質測站現況	玉田國小 【11時】	48.0	1.3	336	29	NA					
巡查現地量測	現地量測 【11:42】 (以攜帶式儀器量測)	62.1	0.7	8	32	42					
		TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)						
		89.1			4.6						
處理方式與通報作業	1、是否錄影				☐ 有	☒ 無					
	2、是否拍照				☒ 有	☐ 無					
	3、是否進行揚塵預警通報				☐ 有	☒ 無					
	4、是否通報相關計畫進行應變作業				☐ 有	☒ 無					
巡查現地環境項目	河床裸露地		河道		植被						
目測概估各類比例	57%		36%		7%						
高屏河流域位置圖(空品測站、揚塵測站及巡查點)				現地巡查照片							
				 							
								 			
巡查人員：黃育聖											
巡查現況說明：											
1. 本日吹拂北風，裸露地尚無揚塵情事發生，現地疏濬工程施作中，另查看周邊區域尚無揚塵情勢。											
2. 揚塵抑制設施巡查有七河分署施作於里港大橋上游右岸之防風林。											

註：現地量測 TSP、PM₁₀ 及 PM_{2.5} 數值為三次較近測值之平均值。